

# 10—11 重点工业企业物资消耗指标

Material Consumption Indicators of Key Industrial Enterprises

项 目	单 位	1995 年	1998 年	1999 年
一、煤炭工业				
企业原煤耗坑木	立方米/万吨	105.15	90.88	92.57
原煤耗火药	千克/万吨	2738.62	2992	2979
原煤耗钢材	吨/万吨	7.86	11.15	11.04
原煤综合耗电	千瓦小时/吨	101.71	116.51	110.78
洗精煤回收率	%	74.87	72.62	79.73
二、冶金工业				
生铁耗铁矿石	千克/吨	1807.23	1781	1702
入炉焦比	千克/吨	637.47	582	533
平炉钢耗钢铁料	千克/吨	1155.92	1144	1115
# 生铁	千克/吨	935.38	976	959
电炉钢耗钢铁料	千克/吨	1121.03	1087	1095
# 生铁	千克/吨	249.82	243	348
顶吹转炉钢耗钢铁料	千克/吨	1171.37	1133	1140
# 生铁	千克/吨	1047.48	1060	1062
全焦耗湿煤	千克/吨	1379.43	1375	1385
电炉钢耗电	千瓦小时/吨	674.63	555	482
电解铝耗直流电	千瓦小时/吨	15837	14332	14761
电解铝耗氧化铝	千克/吨	1975	1966	1967
铜选矿回收率	%	91.51	88.84	89.98
铅选矿回收率	%	85.77	86.62	87.24
锌选矿回收率	%	77.29	87.20	87.83
锑选矿回收率	%	91.43	87.71	88.14
锡选矿回收率	%	60.98	62.47	61.27
钨选矿回收率	%	65.90	63.24	68.73
钼选矿回收率	%	81.79	84.42	86.18
铜精炼回收率(株冶)	%	99.24	99.90	99.91
粗铅冶炼回收率	%	95.59	94.94	95.05
电锌总回收率(株冶)	%	95.39	93.78	94.12
铅冶炼总回收率	%	94.47	93.79	93.93